CZ

STANLEY®

Detektor laseru

LD100

77-023

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tyto pokyny

Obsah

1. Bezpečnost
2. Výrobek - Popis
3. Specifikace
4. Návod k použití
5. Údržba a péče
6. Záruka

Bezpečnost

Bezpečnost uživatele

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Osoba odpovědná za tento přístroj musí zajistit, aby všichni uživatelé pochopili a dodržovali tyto pokyny.

Uschovejte tento návod pro další použití.

POZNÁMKA: Tento výrobek není vybaven laserem. Při práci s laserem dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

NESNÍMEJTE žádné výstražné nálepky nacházející se na krytu. Tento přístroj může být použit pouze pro úkoly ustavování do vodorovné polohy popsané v tomto návodu.

VŽDY zajistěte, aby byly osoby nacházející se v blízkosti použití přístroje upozorněny na riziko, které hrozí při přímém pohledu do laserového paprsku.

NEPOUŽÍVEJTE v kombinaci s jinými optickými přístroji. Neprovádějte žádné úpravy, seřízení nebo jiné manipulace s přístrojem, než jsou aplikace popisované v návodu.

NEDÍVEJTE SE do zdroje paprsku pomocí optických přístrojů, jako jsou zvětšovací skla, dalekohledy nebo teleskopy.

NEDÍVEJTE SE do laserového paprsku ani jím nemiřte na jiné osoby. Dbejte na to, aby přístroj nebyl nastavený v úrovni očí. Ochrana zraku je zajištěna normální reakcí, jakou je reflex mrkání.

NEMIŘTE laserem na jiné osoby.

VŽDY laser VYPNĚTE, nebude-li již používán. Ponechání laseru ve stavu „ZAPNUTO“ zvyšuje riziko neúmyslného zasažení zraku okolních osob laserovým paprskem.

NEPRACUJTE s laserem ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.

NEROZEBÍREJTE tento laserový přístroj. Uvnitř se nenachází žádné opravitelné části.
Demontáž laseru způsobí zrušení všech záruk vztahujících se na tento výrobek. Výrobek žádným způsobem neupravujte. Úprava tohoto laseru může mít za následek působení nebezpečného záření.

NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na místech, kde hrozí riziko exploze.

POZNÁMKA: Protože je laserový paprsek zaostřený, zajistěte kontrolu jeho trasy na poměrně dlouhé vzdálenosti a proveďte všechna nutná opatření, aby paprsek nekolidoval s jinými osobami.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat kapalina, což může vést k způsobení zranění nebo požáru. Z důvodu snížení tohoto rizika:

VŽDY pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování uvedená na štítku baterie a na obalu.

ZABRAŇTE zkratu kontaktů baterie

NENABÍJEJTE alkalické baterie.

NEKOMBINUJTE staré baterie s novými. Staré baterie vždy nahrazujte novými bateriemi současně, a to stejnou značkou a typem.

NEPOUŽÍVEJTE baterie s odlišným chemickým složením.

NELIKVIDUJTE staré baterie vhazováním do ohně.

VŽDY ukládejte baterie mimo dosah dětí.

VŽDY ze zařízení vyjměte baterie, nebude-li několik měsíců používáno.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby byly vždy používány správné a doporučené baterie.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby byly baterie vloženy správným způsobem a dodržujte jejich polaritu.

Konec provozní životnosti

NEVYHAZUJTE tento výrobek do běžného domácího odpadu.

VŽDY likvidujte baterie podle místních platných předpisů.

PROVÁDĚJTE PROSÍM RECYKLACI podle místních platných předpisů, které se týkají shromažďování a likvidace elektrických a elektronických zařízení podle požadavků směrnice WEEE.

Prohlášení o shodě

Společnost Stanley Works prohlašuje, že značka CE byla použita pro tento výrobek v souladu s požadavky směrnice o označeních CE 93/68/EEC.

Další informace prosím naleznete na stránkách www.stanleyworks.com.

Splnění požadavků směrnice RoHS

Výrobek - Popis

Obsah balení

1. Laserový detektor s upínkou detektoru
2. Baterie (1× 9 V)
3. Návod k použití

Popis výrobku

Laserový detektor





1. Bublinová vodováha se svislým paprskem
2. Klávesnice
3. Bublinová vodováha s vodorovným paprskem
4. Referenční čára (přední)
5. Přijímací okénko laseru
6. Reproduktor
7. Místo pro poutko
8. Referenční čára (zadní)
9. Závitové upevnění pro upínku detektoru
10. Vyrovnávací otvor pro upínku detektoru
11. Kryt prostoru pro baterii

Upínka detektoru





1. Vyrovnávací kolík pro laserový detektor
2. Šroubové upevnění pro laserový detektor
3. Indikátor měření
4. Rychlé uvolnění
5. Svorka

Specifikace

Přesnost srovnání:	≤ 1 mm (≤ 1/32 in)
Šířka přijímacího okénka laseru:	20 mm (3/4 in)
Provozní doba:	15 hodin
Automatické vypnutí (není-li detekován žádný signál):	10 minut
Napájecí napětí:	9 V
Napájení:	1× 9V baterie (alkalická)
Stupeň krytí IP:	IP54
Rozsah provozní teploty:	-10 °C až +40 °C (+14 °F až +104 °F)
Rozsah teploty pro uložení:	-20 °C to +60 °C (-4 °F až +140 °F)
Hmotnost (bez baterií):	155 g (5,5 oz)
Rozměry:	140 mm × 68 mm × 25 mm (5 1/2 in × 2 5/8 in × 1 in)

Vložení/vyjmutí baterie

1. Otočte laserový detektor nohama vzhůru. Stisknutím a vysunutím otevřete kryt úložného prostoru pro baterie.

2. Vložení/vyjmutí baterií Při vkládání baterií do laserového detektoru dodržujte jejich správnou polaritu.

3. Uzavřete kryt úložného prostoru pro baterie posunutím a následným zajištěním.

Funkce



1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte/vypněte napájení. Baterii vyměňte, když LED vybité baterie svítí červeně.

2. Stiskněte tlačítko hlasitosti 1× pro nízkou hlasitost, 2× pro nulovou hlasitost, 3× pro vysokou hlasitost.

3. Orientujte detektor na příslušný typ paprsku. Jednotka laseru musí být v režimu impulzů. K zachování vodorovné polohy detektoru použijte bublinovou vodováhu.

4. Směrové LED svítí červeně a signalizují tak, že detektor směru je nutné přestavit do linie so laserovým paprskem.

5. Modré svícení LED signalizuje, že je detektor v linii s laserovým paprskem.

Laserový detektor s upínkou detektoru

1. Umístěte kolík do vyrovnávacího otvoru. Utáhněte upevňovací šroub. Upněte na sloupek.

Údržba a péče

Laserový detektor není vodotěsný. **ZABRAŇTE** jeho kontaktu s vlhkostí. Mohlo by dojít k poškození jeho vnitřních obvodů.

NENECHÁVEJTE laserový detektor na přímém slunečním světle a nevystavujte jej působení vysokých teplot. Kryt laseru a některé jeho vnitřní části jsou vyrobeny z plastu a působením vysokých teplot může dojít k jejich deformaci.

NEUKLÁDEJTE laserový detektor v chladném prostředí. Při zahřívání přístroje se může na jeho vnějších částech vytvářet vlhkost. Tato vlhkost by mohla způsobit zamlžení přijímacího okénka laseru nebo by mohla způsobit korozi desek s plošnými spoji uvnitř přístroje.

Pracujete-li na prašných místech, na přijímacím okénku laseru se mohou usadit nečistoty.
Odstraňte jakékoli stopy vlhkosti nebo nečistoty měkkým a suchým hadříkem.

NEPOUŽÍVEJTE agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Nebudete-li tento laserový detektor používat, uložte jej v jeho pouzdru na bezpečné místo. Bude-li tento laser uložen na delší dobu, před uložením z něj vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození tohoto přístroje.

Jednoroční záruka

Stanley Tools zaručuje, že se u těchto elektronických měřicích zařízení po dobu jednoho roku od data jejich zakoupení neobjeví závady způsobené vadou materiálu a/nebo špatným dílenským zpracováním.

Vadné výrobky budou opraveny nebo vyměněny, dle posouzení Stanley Tools, pokud budou odeslány společně s dokladem o zakoupení na adresu:

Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW

Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené neúmyslným poškozením, opotřebováním, jiným použitím než v souladu s pokyny výrobce nebo opravou či úpravou tohoto výrobku bez schválení společnosti Stanley Tools.

Oprava nebo výměna provedená v rámci záruky nemá vliv na datum vypršení záruky.

V rozsahu povoleném zákonem nebude společnost Stanley Tools v rámci této záruky odpovídat za nepřímé nebo následné škody vyplývající z nedostatků tohoto výrobku.

Tuto záruku nelze upravit bez svolení společnosti Stanley Tools.

Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva spotřebitelů kupujících tento výrobek.

Tato záruka bude posuzována a interpretována v souladu s platnými zákony a se zákony společnosti Stanley Tools. Kupující neodvolatelně souhlasí s tím, že se podřídí pravomoci britských soudů při jakékoli reklamaci nebo záležitosti vyplývající nebo související s touto zárukou.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Zákazník odpovídá za správné použití a za péči o tento přístroj. Mimoto zákazník také zcela odpovídá za pravidelnou kontrolu přesnosti laserové jednotky používané s tímto detektorem.

Na kalibraci a na péči o přístroj se záruka nevztahuje.

Právo na provádění změn bez předchozího upozornění

© 2010 The Stanley Works
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16,
2800 Mechelen, Belgium
Vydání 1, 03/10
WWW.STANLEYWORKS.COM